

**ID28566/28564/28563 - Administración de negocios - Reporte técnico Preventivo**

1 mensaje

Camila Vasquez &lt;soporte.antioquia@biotronitech.com.co&gt;

4 de junio de 2021, 07:58

Para: CASTAÑEDA Villamizar &lt;marthapcastaneda@gmail.com&gt;

CC: Carmenza Posada &lt;carmenza.posada@biotronitech.com.co&gt;, Sebastian Lopez &lt;sebastian.lopez@biotronitech.com.co&gt;

Buenas tardes Señora Claudia

Envío los reportes técnicos del mantenimiento preventivo realizado el día ayer:

Llamadas de servicio	Dispositivo	Observaciones
28566	Rino 11001RDK1 Sn 2845725	Se ejecuta rutina de mantenimiento preventivo. Durante este procedimiento se encontró el <b>ocular y su ventana óptica sucias, el canal de trabajo presenta capa de biofilm en su interior, las llaves de paso presenta sedimentos, Bending Rubber con dilatación leve e impregnación de sedimentos en su interior.</b> El equipo pasa la pruebas de funcionamiento. <b>Se debe capacitar al personal nuevamente para evaluar el reprocesamiento y hacer las respectivas correcciones. Las novedades presentadas se debe a un reprocesamiento inadecuado.</b>
28564	Telepack TP100ES Sn OQ7977.	Se ejecuta rutina de mantenimiento preventivo sin evidenciar novedad o problema alguno. Equipo en condiciones aptas para su servicio.
28563	Cabezal 20212130 Sn OQ006142-K	Se ejecuta rutina de mantenimiento. Equipo no muestra novedad o problema alguno. Este es apto para su servicio.

Nota: Por favor reportarnos en caso que decidan tomar una capacitación para mejorar las condiciones del reprocesamiento.

Quedo atenta feliz día.

**Recuerde que somos su aliado estratégico.****Cordialmente****CAMILA VÁSQUEZ RUIZ****Planificadora Regional Antioquia**

soporte.antioquia@biotronitech.com.co

PBX 444 50 79

Celular: 3187035627

Carrera 48 # 25AA Sur-70 Of 508

Envigado ( Antioquia)






www.biotronitech.com.co



Ahora realice sus pagos de manera rápida, ágil y segura haciendo click en

---

### 3 archivos adjuntos

-  **Administracion de negocios Preventivo Rino 11001RDK1 Sn 2845725 03-06-2021.pdf**  
666K
-  **Administracion de negocios Preventivo Telepack TP100ES Sn OQ7977 03-06-2021.pdf**  
363K
-  **Administracion de negocios Preventivo Cabezal 20212130 Sn OQ006142-K 03-06-2021.pdf**  
327K