



ORDEN DE TRABAJO

Orden N° : 16223

Código: F-SGC-25

Tipo servicio : Preventivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Nombre:	Cinta métrica	Serie:	1308
Alias:	Cinta métrica	Placa:	N/A
Marca:	N/A	Código :	N/A
Cliente:	CEXCA- Cirugía de cabeza y cuello	Modelo	Rojo
Solicitante:	Marta Castañeda	Ubicación:	Torre medical - Consultorio 1308-1
Propietario:	CEXCA- Cirugía de cabeza y cuello	Dirección cliente:	Medellín Cl. 7 # 39 - 107
Fecha solicitud:	2020-07-31		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

Mantenimiento preventivo.

REPUESTOS

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se realiza chequeo integral del equipo, revisión de carcasa, tope de medición y botón de ajuste de inicio de la cinta. Pruebas de funcionamiento y limpieza integral. Equipo funcional.

OBSERVACIONES

Sticker: 19745.

CONTROL DE TIEMPOS

Fecha y hora inicio:	2020-07-31 10:00	Fecha y hora final:	2020-07-31 10:15	Tiempo real:	15min
-----------------------------	------------------	----------------------------	------------------	---------------------	-------

Recibe a satisfacción

Responsable
Santiago Puerta Sánchez