



ORDEN DE TRABAJO

Orden N° : 16225

Código: F-SGC-25

Tipo servicio : Preventivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Nombre:	Equipo de órganos	Serie:	N/A
Alias:	Equipo de órganos	Placa:	N/A
Marca:	Riester	Código :	N/A
Cliente:	CEXCA- Cirugía de cabeza y cuello	Modelo	N/A
Solicitante:	Marta Castañeda	Ubicación:	Torre medical - Consultorio 1308-1
Propietario:	CEXCA- Cirugía de cabeza y cuello	Dirección cliente:	Medellín Cl. 7 # 39 - 107
Fecha solicitud:	2020-07-31		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

Mantenimiento preventivo.

REPUESTOS

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se realiza chequeo integral del equipo, revisión de mango, interruptor de encendido, reóstato, otoscopio: carcasa, bombilla, fibra óptica y lente de aumento; oftalmoscopio: carcasa, bombilla, lentes con enfoque, espejos, filtros refractivos y aperturas. Limpieza integral y pruebas funcionales. Equipo funcional

OBSERVACIONES

Sticker: 19734. Se detecta falta de tornillo de ajuste de cabezas en el mango. Se recomienda instalación.

CONTROL DE TIEMPOS

Fecha y hora inicio:	2020-07-31 15:00	Fecha y hora final:	2020-07-31 15:30	Tiempo real:	30min
-----------------------------	------------------	----------------------------	------------------	---------------------	-------

Recibe a satisfacción

Responsable
Santiago Puerta Sánchez