



ORDEN DE TRABAJO

Orden N° : 16227

Código: F-SGC-25

Tipo servicio : Preventivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Nombre: | Fonendoscopio | Serie: | N/A |
| Alias: | Fonendoscopio morado | Placa: | N/A |
| Marca: | Lord | Código : | N/A |
| Cliente: | CEXCA- Cirugía de cabeza y cuello | Modelo | Genérico |
| Solicitante: | Marta Castañeda | Ubicación: | Torre medical - Consultorio 1308-2 |
| Propietario: | CEXCA- Cirugía de cabeza y cuello | Dirección cliente: | Medellín Cl. 7 # 39 - 107 |
| Fecha solicitud: | 2020-07-31 | | |

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

Mantenimiento preventivo.

REPUESTOS

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se realiza chequeo integral del equipo, revisión de campana, aros de campana, membrana, olivas y mangueras de interconexión. Limpieza integral y pruebas funcionales. Equipo funcional.

OBSERVACIONES

Sticker: 19743.

CONTROL DE TIEMPOS

| | | | | | |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|---------------------|-------|
| Fecha y hora inicio: | 2020-07-31 17:00 | Fecha y hora final: | 2020-07-31 17:15 | Tiempo real: | 15min |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|---------------------|-------|

Recibe a satisfacción

Responsable
Santiago Puerta Sánchez