



ORDEN DE TRABAJO

Orden N° : 16230

Código: F-SGC-25

Tipo servicio : Preventivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Nombre:	Fotóforo	Serie:	A1208257A
Alias:	Fotóforo	Placa:	N/A
Marca:	N/A	Código :	N/A
Cliente:	CEXCA- Cirugía de cabeza y cuello	Modelo	3W
Solicitante:	Marta Castañeda	Ubicación:	Torre medical - Consultorio 1308-2
Propietario:	CEXCA- Cirugía de cabeza y cuello	Dirección cliente:	Medellín Cl. 7 # 39 - 107
Fecha solicitud:	2020-07-31		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

Mantenimiento preventivo.

REPUESTOS

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se realiza chequeo integral del equipo, revisión de cargador, interruptor de encendido, puertos de conexión, banda adaptable para cabeza, lámpara, lente y componentes electrónicos. Limpieza integral y pruebas funcionales. Equipo funcional.

OBSERVACIONES

Sticker: 19748

CONTROL DE TIEMPOS

Fecha y hora inicio:	2020-07-31 15:30	Fecha y hora final:	2020-07-31 16:00	Tiempo real:	30min
-----------------------------	------------------	----------------------------	------------------	---------------------	-------

Recibe a satisfacción

Responsable
Santiago Puerta Sánchez