



ORDEN DE TRABAJO

Orden N° : 16231

Código: F-SGC-25

Tipo servicio : Preventivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Nombre:	Mesa auxiliar	Serie:	N/A
Alias:	Mesa auxiliar	Placa:	N/A
Marca:	Dispromedics	Código :	N/A
Cliente:	CEXCA- Cirugía de cabeza y cuello	Modelo	N/A
Solicitante:	Marta Castañeda	Ubicación:	Torre medical - Consultorio 1308-2
Propietario:	CEXCA- Cirugía de cabeza y cuello	Dirección cliente:	Medellín Cl. 7 # 39 - 107
Fecha solicitud:	2020-07-31		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

Mantenimiento preventivo.

REPUESTOS

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se realiza chequeo de la mesa, se realiza revisión de la superficie metálica y se verifica estado de piezas de soporte de la mesa. Se realiza limpieza integral y pruebas de estabilidad. Equipo funcional.

OBSERVACIONES

Sticker: 19742

CONTROL DE TIEMPOS

Fecha y hora inicio:	2020-07-31 9:30	Fecha y hora final:	2020-07-31 9:45	Tiempo real:	15min
-----------------------------	-----------------	----------------------------	-----------------	---------------------	-------

Recibe a satisfacción

Responsable
Santiago Puerta Sánchez