



ORDEN DE TRABAJO

Orden N° : 16236

Código: F-SGC-25

Tipo servicio : Preventivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Nombre:	Termohigrómetro	Serie:	7421
Alias:	Termohigrómetro	Placa:	N/A
Marca:	Halthen	Código :	N/A
Cliente:	CEXCA- Cirugía de cabeza y cuello	Modelo	TTH-002
Solicitante:	Marta Castañeda	Ubicación:	Torre medical - Consultorio 1308-2
Propietario:	CEXCA- Cirugía de cabeza y cuello	Dirección cliente:	Medellín Cl. 7 # 39 - 107
Fecha solicitud:	2020-07-31		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

Mantenimiento preventivo.

REPUESTOS

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se realiza chequeo integral del equipo, revisión de carcasa, pantalla, panel de control, configuración, tarjeta de circuitos electrónicos, sensores de temperatura y humedad. Limpieza integral y pruebas funcionales. Equipo funcional.

OBSERVACIONES

Sticker: 19741

CONTROL DE TIEMPOS

Fecha y hora inicio:	2020-07-31 9:00	Fecha y hora final:	2020-07-31 9:15	Tiempo real:	15min
-----------------------------	-----------------	----------------------------	-----------------	---------------------	-------

Recibe a satisfacción

Responsable
Santiago Puerta Sánchez